




REVISIONE	MARZO 2018		
UTILIZZO DEL SUOLO	<input type="checkbox"/> URBANO-INDUSTRIALE	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO-RURALE
RETE	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERFICIALE	<input type="checkbox"/> FOGNATURA	
AMBITO E BACINO	FOSSO COMBI E SCOLO BAZZERA		

Fonte segnalazione: Ufficio Tecnico Comunale

ANALISI

In località Ca' Busatti, in particolare in corrispondenza delle strade laterali esistenti, si segnalano problemi di deflusso delle acque meteoriche in corrispondenza degli eventi più intensi



Lo scarico delle acque avviene prima attraverso una rete fognaria bianca presente lungo le strade laterali e lungo via Castellana sotto la pista ciclabile esistente per poi andare a recapitare in alcune affossature poste a nord ed est le quali scaricano nello scolo consortile "Vernice" posto a nord

PROPOSTA DI INTERVENTI

I rilievi eseguiti evidenziano che è necessario provvedere all'espurgo delle due affossature principali esistenti.



SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Martellago e privati