




REVISIONE	MARZO 2018		
UTILIZZO DEL SUOLO	<input type="checkbox"/> URBANO-INDUSTRIALE	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO-RURALE
RETE	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERFICIALE	<input type="checkbox"/> FOGNATURA	
AMBITO E BACINO	RIO STORTO - FIUME MARZENEGO		

Fonte segnalazione: Ufficio Tecnico Comunale


ANALISI

L'area di via Ca' Rossa, all'estremo ovest del Comune di Martellago, denota difficoltà di scolo in particolari condizioni meteorologiche. Le verifiche effettuate hanno evidenziato la scarsa manutenzione dei fossati, e la mancanza di alcuni collegamenti idraulici.



PROPOSTA DI INTERVENTI

L'intervento previsto consiste nell'espurgo di un fossato interpodereale ed il suo collegamento con il fossato stradale lato sud.



SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Martellago e privati